

S0141- 温度湿度计, PT1000 传感器, LCD 显示屏

型号: S0141



支持多种通信接口: USB, RS232, GSM
符合 EN ISO/IEC 17025 标准

支持 USB 接口, COM 接口

规格

测量范围	-30~+70°C
精度	±0.2°C(-50~+100°C) ±0.2%RH(+100~+260°C) ±0.4%RH(-90~-50°C)
分辨率	0.1°C
显示	四位数字显示
更新率	10s/24h
响应时间	10s
供电	3200mAh 锂电池
工作电压	3.6V - 4.2V
尺寸	93x64x29mm
重量	AA 3.6V 电池
防护等级	IP67
湿度范围	1~99%RH
湿度精度	±0.2%RH
湿度分辨率	0.1%RH
IP等级	IP67 - 防尘防水
重量	约130g
保修	3年