

D0211 温度测量仪 Ni1000/Pt1000

型号: D0211



D0211 温度测量仪用于测量 Pt1000 和 Ni1000 温度传感器的温度。它可以通过 PC 接口连接到计算机，也可以通过 USB 接口连接到 PC。它还具有 LCD 显示屏，可以显示温度值。

规格

测量范围	-30~+65℃
精度	RTD Pt1000-3850ppm; -200~+500℃ Ni1000/6180ppm; -50~+250℃
分辨率 Pt1000	±0.3℃(-50~+100℃) ±0.3%(+100~500℃)
分辨率 Ni1000	±0.2℃(-50~+100℃) ±0.2%(+100~250℃)
供电	9V
接口	6
接口类型	USB
PC 接口	USB
测量时间	10s/24h
测量精度	10/
分辨率	16000
测量范围	0 - 1000℃
尺寸	141x71x27mm
IP 等级	IP20
重量	150g
保修	3